

平成30年度通学路危険箇所合同点検 対策一覧

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	状況	対策(平成30年度)
1	玉村小学校	③市町村	町道2077号線	玉村宿信号北の道路	道幅が狭いため危険	外側線を引き直しました。
2	上陽小学校	②県	県道藤岡大胡線	上陽保育所東側の交差点	交通量多い。	ラバーポールを設置しました。
3	上陽小学校	③市町村	町道3034号	JA佐波伊勢崎じょうよう支所東側道路	歩道・路側帯がない	外側線を引き直しました。
4	中央小学校	③市町村	町道2116号	福島ファミリーマート西T字路南	白線が薄くなっている。	外側線を引き直しました。
5	中央小学校	③市町村	町道222号線	笠原浄化槽東道路	白線が薄くなっている。	外側線の引き直しました。
6	中央小学校	③市町村	町道1080号線	上茂木391付近道路	白線が薄くなっている。	転落防護柵を改修しました。
7	中央小学校	③市町村	町道2116号	中央小北西の道	白線が薄くなっている。	白線の引き直しを実施しました。
8	中央小学校	③市町村	町道2321号	中央小沿い南の道	白線が薄くなっている。	白線の引き直しを実施しました。
9	中央小学校	③市町村	町道2576号	中央小南の道	白線が薄くなっている。	白線の引き直しを実施しました。
10	中央小学校	③市町村	町道2116号	中央小北西の道	白線が薄くなっている。	白線の引き直しを実施しました。
11	中央小学校	③市町村	町道2321号	中央小沿い南の道	白線が薄くなっている。	白線の引き直しを実施しました。
12	中央小学校	③市町村	町道2576号	中央小南の道	白線が薄くなっている。	白線の引き直しを実施しました。
13	南小学校	③市町村	町道1045号線	県立女子大南東交差点	交通量が多い。	『スピード落とせ』の看板を設置しました。
14	南小学校	③市町村	町道1044号線	玉村ショッピングセンター南西道路	道幅が狭いため危険	町道に『学童注意』をペイントしました。 『通学路最徐行』の看板を設置しました。